

HOJA DEL PROPIETARIO

Resultado del Expertaje: **SOLVENTE (CON AJUSTES)**

Técnico DEIC -----

Vigente para trámites ante la SAT hasta el 18/02/2022

Número de expertaje: 275757 - Generada --/--/2021

NIT del propietario, representante legal o mandatario. (quien se presenta a la revisión):

¿Por qué motivo solicita el expertaje? REPOSICIÓN DE PLACAS, Generar orden de localización y captura de placas en registros de la PNC, Timón: IZQUIERDO

PLACA: C0, P0, M0..... CÓDIGO DE VEHÍCULO: XXXX-XXXXX-X, USO: COMERCIAL, TIPO: ----MARCA: -
-----, LÍNEA: -----, COLOR: -----, MODELO: ---, CHASIS: -----, SERIE: -----, MOTOR: -----,
CILINDROS: X, COMBUSTIBLE: ----, EJES: X, ASIENTOS: XX, PUERTAS: X, TONELAJE: X, VIN: ---, Estado:
Activo

AJUSTES DETECTADOS DURANTE EL EXPERTAJE

Motor según la SAT: 469GM2U0911274

Motor según expertaje: *469GM2U0861201*

Observaciones: EXPERTAJE REALIZADO POR:
CAMBIO DE MOTOR Y REPOSICION DE
PLACAS

FIRMA Y SELLO PNC

Policía Nacional Civil (PNC)
División Especializada en Investigación Criminal (DEIC)
Sección Contra el Robo de Vehículos
Sede Ciudad de Guatemala